


# Le multimètre




Borne V

Bornes mA / 10A

Borne COM : **1 fil obligatoire ici**

## Je mesure I :

- 1 fil sur COM
- 1 fil sur 10 A
- calibre sur 10A



branché en série

## Je mesure U :

- 1 fil sur COM
- 1 fil sur V
- calibre sur 200V



branché en dérivation

## Je mesure R :

- 1 fil sur COM
- 1 fil sur V-Ω
- calibre sur 2M